

Lokal


159,3kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 1



2022-12-01



Takhöjd 3.85 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar

BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant



Lokalens placering – våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A

6
5
4
3
2
1
0 / E
-1



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


107,8 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 2



2022-12-01



Takhöjd 3.83 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar

BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant



Lokalens placering – våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A

6
5
4
3
2
1
0 / E
-1



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


121,0 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 3



2022-12-01



Takhöjd 3.63 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar

BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant



Lokalens placering - våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A

6
5
4
3
2
1
0 / E
-1



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


110,4 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 4



2022-12-01



Takhöjd 3.65 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar

BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant



Lokalens placering – våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A

6
5
4
3
2
1
0 / E
-1



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


79,2 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 5



2022-12-01



Takhöjd 3.87 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar

BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant


Lokalens placering – våningsplan

Lokalens placering i huset

Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


88,6 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 6



2022-12-01



Takhöjd 3.78 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar


BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant

Lokalens placering – våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


92,5 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 7



2022-12-01



Takhöjd 3.81 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar


BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant

Lokalens placering - våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


107,0 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 8



2022-12-01



Takhöjd 3.58 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar


BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant

Lokalens placering – våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.



Lokal


51,3 kvm

Våning: 0/E

Lokalnr: 9



2022-12-01



Takhöjd 3.62 m från färdigt golv till underkant betongbjälklag, om inget annat anges. Installationer och undertak inskränker på takhöjden.

Skala 1:100



Teckenförklaringar


BH	Bröstningshöjd
FG	Färdigt golv
UK	Underkant

Lokalens placering – våningsplan

Lokalens placering i huset Pilar avser entréer och utrymningsvägar

Tekniska förutsättningar

Maximal tillgänglig ventilation: 3 l/sm²
Maximal tillgänglig elsäkring: 25A



Lokalerna är uppmätta på ritning och variation kan förekomma vid fysisk uppmätning.

